

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ЗАДОНСКОМУ, ТЕРБУНСКОМУ, ВОЛОВСКОМУ И ХЛЕВЕНСКОМУ РАЙОНАМ

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

399200, г. Задонск, ул. Советская, 30; тел. (47471) 2-15-76, ondzadonsk@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБДОУ детский сад с. Донское

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Липецкой области Баранова П.А. от 13.01.2022 № 4

в период с «17» января 2022 г. по «28» января 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому, Хлевенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области подполковником внутренней службы Барановым Павлом Алексеевичем; старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области капитаном внутренней службы Потехиным Юрием Михайловичем и старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Липецкой области капитаном внутренней службы Конопкиным Юрием Анатольевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующая МБДОУ детский сад с. Донское Кареньких Ираида Ивановна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Расстояние между приемно-контрольными приборами и приборами управления менее 50 мм.	п. 54 абзац 2 «ППР в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021), ст. 4, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.8, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проек-	01.07.2022	

		тирования»;		
2.	Приемно-контрольный пульт АПС установлен на горючем основании (обои).	ст. 4, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.6, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;	01.07.2022	
3.	Строительные конструкции марша лестничных клеток не обеспечивают требуемый предел огнестойкости по несущей способности R60 (применены металлические конструкции (двутавры) без огнезащитной обработки).	ст. 137, таблица 21, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2022	
4.	Двери лестничных клеток здания не оборудованы приспособлением для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021);	01.07.2022	
5.	В лестничной клетке левого крыла первого этажа здания отсутствует дверь с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах ведущая в общий коридор.	ст. 4, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7, СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.";	01.07.2022	
6.	Стены на путях эвакуации отделаны горючим материалом.	ст. 4, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2, СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.";	01.07.2022	
7.	Из помещения актового зала отсутствует второй эвакуационный выход.	ст. 4, ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12, СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.";	01.07.2022	
8.	В тамбурах эвакуационных выходов отсутствует авто-	часть 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-	01.07.2022	


	матическая пожарная сигнализация.	ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. А4, прил. А (обязательное) СП 5.131300.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.»;		
9.	На объекте защиты электрическая проводка электросети здания и электроприборы эксплуатируется с повреждённой изоляцией.	п. 35 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2021);	01.07.2022	
10.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (электрощитовая, бойлерная).	ст. 88 п. 1 ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ детский сад с. Донское Кареньких
Ираида Ивановна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Задонскому, Тербунскому, Воловскому и Хлевенскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области Ю.А. Конопкин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.